

Noshok



Noshok marka ürünler Özhat tarafından Türkiye'ye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir Noshok ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırılacaktır

Noshok Ürün Listesi

Referans	Tanım
(0-3000 PSI,0-20000 KPA) MIT GLYZERIN, 1/4	Druckmesser
100 - 300- 1-1-2-7	PRESSURE TRANSDUCDR 0 - 300 PSIG/warehouse
100.100.1.1.2.7	Pressure Transducer
100-5000-1-1-3-7	Series 100 Pressure Transmitter High performance current output pressure transmitter Pressure Range: 0-5000 psig Accuracy: +/- 0.5% Output: 4 - 20 mA Process Connection: SAW J1926-3:7/16-20 Adjustable Electrical Connection: Mini-Hirschmann (w/mating connector) (DIN EN 175301-803 Form C) Options: None
100-150-2-1-2-25	TRANSMITTER
100-200-1-1-2-7	PRESSURE TRANSDUCER 0 - 200 PSIG,
15.120.0-30VAC	GAUGE
15.120.100	GAUGE
15.120.15	GAUGE
15.120.160	GAUGE
15.120.30	GAUGE
25.300.6000	Gauge
25.300.SST-5000PSI	GAUGE
25-911-3000-PSI/KPA-SSFF	NOSHOK 3000 GAUGE
25-911-60-PSI/KPA-SSFF	NOSHOK 60 PSI GAUGE
300.1.2.15/225.8	Druckschalter
300.1.2.15/225.8	(GUAGE)
300.1.2.3/30.8	PRESSURE SWITCH
300-1-2-15/225-8	Series 300 Mechanical Pressure Switch 1 SPDT, 1/4" NPT Male, 15 psig to 225 psig (870 psig), Hirschmann connector
300-1-2-3 130/8	pressure Switch
40.400.0-30VAC	Manometer, 0 - (-) 30 Zoll Hg.,316 Rohrsockel
40-400-3000PSI-1/2"NPT	Druckmessgerät

Referans	Tanım
40-400-6000PSI-1/2"NPT	Druckmessgerät
404FFS-PM2	Hard Seat Valve
615-150-1-1-2-8	High Accuracy Heavy Duty Pressure Transducer Range: 0-150 psig Accuracy: ±0.25% Full Scale Output Signal: 4 mA to 20 mA, 2 Wire Process Connection: 1/4" NPT Male
615-15-1-1-2-8	Druckmessumformer
800-0/200-1-1-2-8-025-3	TRANSMITTER
DRUCKSENSOR 0..100 PSI G 1/4 B	TRANSDUCER
P3233B364067	TAUCHTIEFEN-SENSOR 0..10 PSI 4-20MA/2 Messglied :INNEN-MEMBR. Genauigkeit:0,5% Anschluss :1.4571 Überdruck:3,5-fach Gewinde :-- Gehäuse :Baugröße=27ÝX82 Werkstoff=VA NOSHOK-TYPENSCHILD ELT-Ausgang :4-20MA/2 LEITER Anschluß=KABEL Hilfennergie :10..30VDC
P3276P365096	SENSOR ÜDR 0,5% VA 0..15 PSI 4-20MA/2 Messglied:INNEN-MEMBR. Genauigkeit:0,5% Anschluss:1.4571 Überdruck:3,5-fach Gewinde=1/4NPT Schlüssel=6KT-SW27 Gehäuse :Baugröße=27ÝX82 Werkstoff=VA GEHÄUSE:NIROSTA 1.4301;TYPENSCHILD NOSHOK ELT-Ausgang:4-20MA/2 LEITER Anschluß=DIN43650 Hilfennergie:10..30VDC Einstellbar:Null=JA Spanne=JA E-Anschl.über Stecker n. EN175301-803 m. Kabeldose Sonst:MESSBER.:0..15 PSI
P3276P415096	SENSOR ÜDR 0,5% VA 0..150PSI 4-20MA/2 Messglied:INNEN-MEMBR. Genauigkeit:0,5% Anschluss:1.4571 Überdruck:3,5-fach Gewinde=1/4 NPT Schlüssel=6KT-SW27 Gehäuse :Baugröße=27ÝX82 Werkstoff=VA GEHÄUSE:NIROSTA 1.4301 TYPENSCHILD NOSHOK ELT-Ausgang:4-20MA/2 LEITER Anschluß=DIN43650 Hilfennergie:10..30VDC Einstellbar:Null=JA Spanne=JA E-Anschl.über Stecker n. EN175301-803 m. Kabeldose Sonst:MESSBER.:0..150 PS
PD8-D-SS1	Snubber replacement discs
PT COMPACT PLUS - 40°F..120°F 75MM X 6MM 1/2NPT	TEP11 Widerstandsthermometer PT 100 Klasse B / 1 x 2 Leiter Ausgangssignal: 4..20 mA, 2-Leiter Messbereich: -40°F..120°F Prozessanschluss: 1/2NPT fest Tauchschaft Einsatzlänge: 75mm Tauchschaft Spitze: 6mm Tauchschaft Material: Edelstahl 1.4571 Elektr. Anschluss: Winkelstecker EN 175301-803 Form A Datenblatt: DD1127 Tauchschaft Spitze: 6mm Zolltarifnummer 90251920
15-911-160	Pressen.Gauge 160 psi, SS, ¼"
50mm, Socket Weld Type	Schutzrohre
75mm, Socket Weld Type	Schutzrohre
100mm, Socket Weld Type	Schutzrohre
25-310-3000-psi/bar-BFF-BT8	Manometer
15-100-60-psi/kPa	Ident Nr.: 10409980
25-300-SST-5000-psi/bar	Manometer
25-310-5000-psi/bar-CFF	Manometer
25-310-160-psi/bar-CFF	Manometer
25-300-3000-psi/bar	Manometer, gefüllt mit Glycerin

Referans	Tanım
25-300-5000-psi/bar	Manometer, gefüllt mit Glycerin
25-310-1000-psi/bar-CFF	Manometer
25-400-100-psi	Manometer
25-310-SST-5000-psi/bar	Manometer für Flüssigkeiten
25-3-CFF	Panel Anzeige - Pilohtaus
625-30/30-1-1-8-8-ORF	Drucktransmitter
625-150-1-1-8-8-ORF	Drucktransmitter
25-510-100/690-1/4	Manometer
25-310-7500psi/bar	Manometer
45-740-X PSI-1/2"	NoShok Prozessanzeige der 700-Serie
300-10000-1-5-2-14	Druckwandler
5025	Kolben Typ Druck Snubber
5050	Kolben Typ Druck Snubber
5125-X	Gesinterter Druck-Snubber
5150X	Gesinterter Druck-Snubber
615-2500bar-1-1-32-8	NoShok Druckmessumformer
25-901-30/30psi/nPa	900 Serie Gauge
25-901-400	Manometer
3010-MFS	NoShok Krümmungsventil der 3000-Serie
600-1000-1-5-2-8 (obsolete - replaced by 300-10000-1-5-2-8)	Ventil
300-10000-1-5-2-8	Druckwandler
0..10000 psi 1/4 NPT	Drucksensor 0.. 10000 psi 1/4 NPT
20-901-1000PSI/KPA-1/4	Manometer
615.2500BAR.1.1.32.8	WANDLER
25.500 Pressure Gauge	Druckanzeige
100-3000-1-1-3-7	Druckmessumformer
25/411/-30inHg/1/4"NPT/BSC	Manometer Vakuum
25-911-1500-PSI/BAR	1/4" NPT Back Conn 2,5" SS-Manometer, gefüllt mit Gehäuse
600.500.1.1.2.8 ORF obsolete replaced by 625-500-1-1-2-8-ST8	Drucksensor
802-MS-T1-HL3	Rund Rändelgriff
625-500-1-1-2-8-ST8	Eigensicherer Drucktransmitter
300-1-2-3/30-1	Druckschalter
300-1-2-7/115-1	Druckschalter
300-1-2-15/225-1	Druckschalter

Referans	Tanım
300-1-2-150/425-1	Druckschalter
300-1-2-150/1150-1	Druckschalter
300-1-2-150/1700-1	Druckschalter
300-1-2-150/2300-1	Druckschalter
300-1-2-300/2900-1	Druckschalter
300-1-2-300/3600-1	Druckschalter
300-1-2-450/4600-1	Druckschalter
300-1-2-7/115-8	Druckschalter
300-1-2-150/425-8	Druckschalter
300-1-2-150/1150-8	Druckschalter
300-1-2-150/1700-8	Druckschalter
300-1-2-150/2300-8	Druckschalter
300-1-2-300/2900-8	Druckschalter
300-1-2-300/3600-8	Druckschalter
300-1-2-450/4600-8	Druckschalter
615-30vac-1-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/15-1-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/30-1-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/60-1-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/100-1-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/150-1-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/200-1-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/300-1-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-2-1-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-3-1-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-5-1-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-10-1-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-15-1-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30-1-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-60-1-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-100-1-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-150-1-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-200-1-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-300-1-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-500-1-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-600-1-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-750-1-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-1000-1-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-1500-1-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-2000-1-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-3000-1-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-4000-1-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren

Referans	Tanım
615-5000-1-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-6000-1-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-7500-1-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-10000-1-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-15000-1-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-20000-1-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30000-1-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-36000-1-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-58000-1-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-72000-1-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-87000-1-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-100000-1-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-115000-1-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-145000-1-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-15A-1-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30A-1-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-60A-1-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-100A-1-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-150A-1-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-200A-1-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-300A-1-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30vac-2-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/15-2-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/30-2-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/60-2-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/100-2-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/150-2-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/200-2-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/300-2-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-2-2-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-3-2-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-5-2-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-10-2-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-15-2-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30-2-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-60-2-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-100-2-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-150-2-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-200-2-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-300-2-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-500-2-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-600-2-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren

Referans	Tanım
615-750-2-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-1000-2-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-1500-2-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-2000-2-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-3000-2-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-4000-2-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-5000-2-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-6000-2-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-7500-2-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-10000-2-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-15000-2-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-20000-2-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30000-2-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-36000-2-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-58000-2-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-72000-2-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-87000-2-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-100000-2-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-115000-2-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-145000-2-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-15A-2-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30A-2-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-60A-2-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-100A-2-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-150A-2-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-200A-2-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-300A-2-1-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30vac-1-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/15-1-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/30-1-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/60-1-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/100-1-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/150-1-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/200-1-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/300-1-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-2-1-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-3-1-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-5-1-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-10-1-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-15-1-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30-1-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-60-1-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren

Referans	Tanım
615-100-1-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-150-1-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-200-1-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-300-1-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-500-1-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-600-1-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-750-1-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-1000-1-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-1500-1-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-2000-1-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-3000-1-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-4000-1-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-5000-1-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-6000-1-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-7500-1-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-10000-1-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-15000-1-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-20000-1-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30000-1-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-36000-1-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-58000-1-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-72000-1-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-87000-1-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-100000-1-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-115000-1-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-145000-1-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-15A-1-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30A-1-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-60A-1-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-100A-1-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-150A-1-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-200A-1-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-300A-1-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30vac-2-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/15-2-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/30-2-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/60-2-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/100-2-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/150-2-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/200-2-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/300-2-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-2-2-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren

Referans	Tanım
615-3-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-5-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-10-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-15-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-60-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-100-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-150-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-200-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-300-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-500-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-600-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-750-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-1000-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-1500-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-2000-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-3000-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-4000-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-5000-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-6000-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-7500-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-10000-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-15000-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-20000-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30000-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-36000-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-58000-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-72000-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-87000-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-100000-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-115000-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-145000-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-15A-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30A-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-60A-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-100A-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-150A-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-200A-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-300A-2-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30vac-1-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/15-1-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/30-1-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren

Referans	Tanım
615-30/60-1-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/100-1-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/150-1-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/200-1-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/300-1-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-2-1-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-3-1-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-5-1-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-10-1-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-15-1-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30-1-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-60-1-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-100-1-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-150-1-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-200-1-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-300-1-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-500-1-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-600-1-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-750-1-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-1000-1-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-1500-1-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-2000-1-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-3000-1-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-4000-1-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-5000-1-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-6000-1-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-7500-1-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-10000-1-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-15000-1-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-20000-1-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30000-1-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-36000-1-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-58000-1-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-72000-1-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-87000-1-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-100000-1-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-115000-1-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-145000-1-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-15A-1-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30A-1-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-60A-1-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-100A-1-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren

Referans	Tanım
615-150A-1-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-200A-1-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-300A-1-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30vac-2-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/15-2-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/30-2-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/60-2-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/100-2-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/150-2-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/200-2-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/300-2-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-2-2-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-3-2-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-5-2-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-10-2-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-15-2-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30-2-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-60-2-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-100-2-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-150-2-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-200-2-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-300-2-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-500-2-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-600-2-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-750-2-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-1000-2-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-1500-2-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-2000-2-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-3000-2-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-4000-2-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-5000-2-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-6000-2-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-7500-2-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-10000-2-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-15000-2-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-20000-2-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30000-2-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-36000-2-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-58000-2-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-72000-2-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-87000-2-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-100000-2-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren

Referans	Tanım
615-115000-2-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-145000-2-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-15A-2-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30A-2-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-60A-2-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-100A-2-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-150A-2-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-200A-2-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-300A-2-3-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30vac-1-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/15-1-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/30-1-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/60-1-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/100-1-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/150-1-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/200-1-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/300-1-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-2-1-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-3-1-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-5-1-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-10-1-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-15-1-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30-1-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-60-1-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-100-1-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-150-1-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-200-1-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-300-1-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-500-1-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-600-1-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-750-1-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-1000-1-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-1500-1-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-2000-1-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-3000-1-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-4000-1-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-5000-1-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-6000-1-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-7500-1-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-10000-1-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-15000-1-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-20000-1-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren

Referans	Tanım
615-30000-1-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-36000-1-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-58000-1-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-72000-1-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-87000-1-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-100000-1-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-115000-1-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-145000-1-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-15A-1-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30A-1-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-60A-1-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-100A-1-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-150A-1-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-200A-1-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-300A-1-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30vac-2-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/15-2-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/30-2-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/60-2-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/100-2-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/150-2-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/200-2-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/300-2-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-2-2-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-3-2-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-5-2-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-10-2-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-15-2-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30-2-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-60-2-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-100-2-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-150-2-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-200-2-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-300-2-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-500-2-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-600-2-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-750-2-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-1000-2-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-1500-2-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-2000-2-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-3000-2-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-4000-2-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren

Referans	Tanım
615-5000-2-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-6000-2-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-7500-2-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-10000-2-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-15000-2-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-20000-2-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30000-2-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-36000-2-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-58000-2-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-72000-2-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-87000-2-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-100000-2-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-115000-2-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-145000-2-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-15A-2-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30A-2-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-60A-2-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-100A-2-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-150A-2-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-200A-2-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-300A-2-4-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30vac-1-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/15-1-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/30-1-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/60-1-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/100-1-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/150-1-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/200-1-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/300-1-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-2-1-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-3-1-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-5-1-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-10-1-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-15-1-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30-1-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-60-1-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-100-1-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-150-1-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-200-1-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-300-1-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-500-1-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-600-1-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren

Referans	Tanım
615-750-1-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-1000-1-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-1500-1-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-2000-1-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-3000-1-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-4000-1-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-5000-1-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-6000-1-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-7500-1-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-10000-1-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-15000-1-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-20000-1-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30000-1-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-36000-1-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-58000-1-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-72000-1-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-87000-1-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-100000-1-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-115000-1-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-145000-1-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-15A-1-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30A-1-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-60A-1-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-100A-1-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-150A-1-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-200A-1-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-300A-1-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30vac-2-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/15-2-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/30-2-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/60-2-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/100-2-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/150-2-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/200-2-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/300-2-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-2-2-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-3-2-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-5-2-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-10-2-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-15-2-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30-2-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-60-2-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren

Referans	Tanım
615-100-2-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-150-2-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-200-2-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-300-2-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-500-2-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-600-2-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-750-2-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-1000-2-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-1500-2-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-2000-2-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-3000-2-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-4000-2-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-5000-2-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-6000-2-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-7500-2-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-10000-2-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-15000-2-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-20000-2-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30000-2-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-36000-2-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-58000-2-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-72000-2-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-87000-2-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-100000-2-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-115000-2-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-145000-2-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-15A-2-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30A-2-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-60A-2-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-100A-2-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-150A-2-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-200A-2-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-300A-2-5-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30vac-1-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/15-1-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/30-1-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/60-1-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/100-1-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/150-1-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/200-1-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/300-1-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-2-1-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren

Referans	Tanım
615-3-1-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-5-1-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-10-1-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-15-1-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30-1-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-60-1-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-100-1-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-150-1-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-200-1-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-300-1-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-500-1-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-600-1-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-750-1-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-1000-1-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-1500-1-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-2000-1-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-3000-1-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-4000-1-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-5000-1-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-6000-1-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-7500-1-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-10000-1-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-15000-1-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-20000-1-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30000-1-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-36000-1-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-58000-1-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-72000-1-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-87000-1-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-100000-1-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-115000-1-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-145000-1-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-15A-1-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30A-1-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-60A-1-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-100A-1-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-150A-1-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-200A-1-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-300A-1-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30vac-2-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/15-2-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/30-2-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren

Referans	Tanım
615-30/60-2-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/100-2-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/150-2-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/200-2-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/300-2-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-2-2-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-3-2-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-5-2-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-10-2-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-15-2-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30-2-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-60-2-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-100-2-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-150-2-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-200-2-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-300-2-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-500-2-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-600-2-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-750-2-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-1000-2-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-1500-2-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-2000-2-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-3000-2-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-4000-2-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-5000-2-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-6000-2-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-7500-2-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-10000-2-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-15000-2-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-20000-2-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30000-2-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-36000-2-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-58000-2-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-72000-2-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-87000-2-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-100000-2-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-115000-2-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-145000-2-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-15A-2-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30A-2-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-60A-2-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-100A-2-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren

Referans	Tanım
615-150A-2-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-200A-2-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-300A-2-6-2-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30vac-1-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/15-1-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/30-1-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/60-1-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/100-1-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/150-1-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/200-1-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/300-1-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-2-1-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-3-1-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-5-1-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-10-1-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-15-1-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30-1-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-60-1-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-100-1-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-150-1-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-200-1-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-300-1-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-500-1-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-600-1-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-750-1-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-1000-1-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-1500-1-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-2000-1-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-3000-1-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-4000-1-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-5000-1-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-6000-1-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-7500-1-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-10000-1-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-15000-1-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-20000-1-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30000-1-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-36000-1-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-58000-1-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-72000-1-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-87000-1-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-100000-1-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren

Referans	Tanım
615-115000-1-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-145000-1-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-15A-1-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30A-1-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-60A-1-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-100A-1-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-150A-1-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-200A-1-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-300A-1-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30vac-2-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/15-2-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/30-2-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/60-2-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/100-2-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/150-2-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/200-2-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/300-2-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-2-2-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-3-2-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-5-2-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-10-2-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-15-2-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30-2-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-60-2-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-100-2-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-150-2-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-200-2-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-300-2-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-500-2-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-600-2-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-750-2-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-1000-2-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-1500-2-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-2000-2-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-3000-2-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-4000-2-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-5000-2-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-6000-2-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-7500-2-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-10000-2-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-15000-2-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-20000-2-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren

Referans	Tanım
615-30000-2-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-36000-2-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-58000-2-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-72000-2-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-87000-2-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-100000-2-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-115000-2-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-145000-2-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-15A-2-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30A-2-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-60A-2-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-100A-2-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-150A-2-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-200A-2-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-300A-2-1-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30vac-1-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/15-1-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/30-1-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/60-1-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/100-1-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/150-1-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/200-1-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/300-1-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-2-1-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-3-1-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-5-1-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-10-1-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-15-1-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30-1-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-60-1-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-100-1-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-150-1-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-200-1-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-300-1-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-500-1-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-600-1-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-750-1-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-1000-1-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-1500-1-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-2000-1-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-3000-1-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-4000-1-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren

Referans	Tanım
615-5000-1-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-6000-1-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-7500-1-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-10000-1-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-15000-1-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-20000-1-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30000-1-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-36000-1-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-58000-1-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-72000-1-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-87000-1-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-100000-1-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-115000-1-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-145000-1-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-15A-1-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30A-1-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-60A-1-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-100A-1-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-150A-1-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-200A-1-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-300A-1-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30vac-2-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/15-2-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/30-2-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/60-2-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/100-2-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/150-2-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/200-2-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/300-2-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-2-2-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-3-2-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-5-2-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-10-2-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-15-2-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30-2-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-60-2-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-100-2-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-150-2-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-200-2-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-300-2-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-500-2-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-600-2-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren

Referans	Tanım
615-750-2-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-1000-2-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-1500-2-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-2000-2-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-3000-2-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-4000-2-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-5000-2-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-6000-2-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-7500-2-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-10000-2-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-15000-2-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-20000-2-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30000-2-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-36000-2-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-58000-2-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-72000-2-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-87000-2-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-100000-2-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-115000-2-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-145000-2-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-15A-2-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30A-2-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-60A-2-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-100A-2-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-150A-2-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-200A-2-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-300A-2-2-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30vac-1-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/15-1-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/30-1-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/60-1-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/100-1-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/150-1-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/200-1-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/300-1-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-2-1-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-3-1-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-5-1-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-10-1-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-15-1-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30-1-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-60-1-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren

Referans	Tanım
615-100-1-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-150-1-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-200-1-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-300-1-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-500-1-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-600-1-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-750-1-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-1000-1-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-1500-1-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-2000-1-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-3000-1-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-4000-1-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-5000-1-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-6000-1-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-7500-1-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-10000-1-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-15000-1-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-20000-1-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30000-1-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-36000-1-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-58000-1-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-72000-1-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-87000-1-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-100000-1-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-115000-1-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-145000-1-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-15A-1-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30A-1-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-60A-1-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-100A-1-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-150A-1-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-200A-1-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-300A-1-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30vac-2-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/15-2-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/30-2-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/60-2-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/100-2-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/150-2-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/200-2-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/300-2-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-2-2-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren

Referans	Tanım
615-3-2-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-5-2-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-10-2-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-15-2-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30-2-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-60-2-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-100-2-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-150-2-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-200-2-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-300-2-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-500-2-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-600-2-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-750-2-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-1000-2-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-1500-2-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-2000-2-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-3000-2-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-4000-2-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-5000-2-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-6000-2-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-7500-2-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-10000-2-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-15000-2-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-20000-2-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30000-2-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-36000-2-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-58000-2-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-72000-2-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-87000-2-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-100000-2-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-115000-2-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-145000-2-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-15A-2-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30A-2-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-60A-2-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-100A-2-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-150A-2-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-200A-2-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-300A-2-3-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30vac-1-4-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/15-1-4-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/30-1-4-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren

Referans	Tanım
615-30/60-1-4-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/100-1-4-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/150-1-4-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/200-1-4-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30/300-1-4-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-2-1-4-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-3-1-4-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-5-1-4-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-10-1-4-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-15-1-4-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30-1-4-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-60-1-4-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-100-1-4-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-150-1-4-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-200-1-4-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-300-1-4-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-500-1-4-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-600-1-4-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-750-1-4-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-1000-1-4-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-1500-1-4-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-2000-1-4-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-3000-1-4-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-4000-1-4-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-5000-1-4-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-6000-1-4-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-7500-1-4-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-10000-1-4-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-15000-1-4-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-20000-1-4-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30000-1-4-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-36000-1-4-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-58000-1-4-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-72000-1-4-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-87000-1-4-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-100000-1-4-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-115000-1-4-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-145000-1-4-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-15A-1-4-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-30A-1-4-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren
615-60A-1-4-6-1	Hohe Genauigkeit Hochleistungs-Drucksensoren